


9・11事件 研究写真資料

2001年9月11日朝、2機の大型飛行機が世界貿易センター（WTC）第1ビル、第2ビルに激突し火災が発生した。


午前9時59分、56分間の火災の後に、第2ビルが崩壊。



午前10時28分、1時間42分の火災の後に、第1ビルが崩壊。



水平方向に激しく飛ばされた両ビルの建材（鉄骨、コンクリートなど）



崩壊跡地（グラウンド・ゼロ）には、バラバラになった鉄骨以外には何も無かった。

膨大な量のコンクリートは、上層階のものから下層階のものまで、ことごとく粉末状に砕かれて、巨大な雲を作り、ニューヨーク中に降り注いだ。



同日午前9時38分：ペンタゴンに「乗っ取られたAA77便が激突した」



77便の胴体と垂直尾翼が「激突した箇所」



「右主翼激突箇所」



「左主翼激突箇所」



ペンシルバニア州シャンクスビルに「ハイジャックされたUA93便が墜落した」

